



Brilliant Remover

Pulitore per Traccianti Fluorescenti UV

Il Pulitore per Traccianti Fluorescenti UV Brilliant Remover rimuove il tracciante UV da utensili, superfici, valvole di carica ed eventuali parti contaminate coinvolti durante l'operazione di ricerca perdite. Fondamentale per evitare che in futuro tracce fluorescenti possano portare a falsi positivi durante successive operazioni di ricerca perdite tramite tracciante UV.

Istruzioni: Erogare Brilliant Remover sulle parti interessate ed aiutare la rimozione con un panno o della carta. Rimuove grasso e pigmenti senza intaccare le superfici.

Brilliant Remover deve essere utilizzato da un operatore esperto, provvisto degli specifici dispositivi di protezione individuale.

