



Trace Brilliant

Cercafughe per impianti di Refrigerazione e Condizionamento



TRACE BRILLIANT è un colorante rosso ad alta concentrazione e molto penetrante per il rilevamento sicuro, veloce e preciso di fughe di gas refrigerante dagli impianti di refrigerazione e condizionamento.

È un tracciante compatibile con tutti i gas refrigeranti. È in grado di rilevare la perdita anche attraverso il ghiaccio sotto forma di brillanti macchie rosse. Non evapora e non lascia depositi, non dà falsi positivi e con l'ausilio di un supporto bianco consente di individuare le perdite anche laddove la vista non può arrivare direttamente.

Trace Brilliant può essere caricato alla necessità o come tracciante precaricato, la sua attività è permanente, o fino a cambio totale del Lubrificante.

Modo d'uso: caricare nella zona di bassa pressione il tracciante utilizzando la siringa. se si fa uso di un adattatore FLEX saturare il tubo di prodotto prima di connettersi all'impianto. Una volta connesso esercitare una pressione intensa e costante.

Utilizzare 7,5 ml (1/4 OZ) di Trace Brilliant per 0,5 kg di Lubrificante e suoi multipli fino a 4,0 kg.

Per impianti più grandi usare una diluizione del prodotto 1:60

Per impianti a olio minerale utilizzare **MINERAL TRACE BRILLIANT**

Prodotto per uso professionale, utilizzare occhiali e guanti protettivi.

